

# MARINER

atuagak ilitsersût



sordlek  
2 - 48 HK

KALÂTDLIT-NUNÁNE

NYHED PÅ VEJ  
NUTAAT TAKKUTTUSAT

Labenummer

87 01

52.85 Mariner atuagak ilitsersût, sordlek 2-48 HK Kalâtdlit-nuná-  
ne. - Glostrup Ketner Marine. - 19 sider III  
Reparationshåndbog

52.85

451 348 8

## Oqaluttuarinera:

Mariner atuagaK' ilitsersût 2 - 48 HK pillugu

Umiatsiaaqqanut (aquateralinnut) motorit sinnattorisimangisaannaraanni ilitsersuutit malittareqqusat perorsaatallutik paasissutissaalluartaasapput. Titartakkat uiguleriiaartut aammalu oqaaseqatigit ilivitsukaakkuutaartut sakkugalugit misilittagaatsumut paatsuugassaanningajattumik motorip sananeqarnera, eqqortumik kukkusumillu ator-neqarnera, aallartinginnerani, ingerlatinneqarnerani, unit-sinneqareernerani aserfallattaaluinermilu iluusissat paa-seqquneqarput.

Naqitat nutserluaannakkat allat assigalugit ilitsersusiaq uiguleriiaanik titartaqartaluk oqaatsitigit akornutaanngivik-kaluartunik sanneequteqarpoq, atuakkalli siunertarimma-gu, motori paarilluagaq sumik ilimagingisaannakkamik pi-soqariataartillugu annannermut pissutaasinnaasoq, sannee-quitit akueriinnariaqarput. Immaqali piuminaakulussinnaavoq motori nillarsarunnaassagaluarpat iluarsaasarfimmud qanin-nermukaannissaa.

Ilitsersuut allaasitoqaaq atorlugu oqaasertalersugaavoq.

## Omtale:

Mariner atuagaK' ilitsersût 2 - 48 HK pillugu

Hvis man aldrig har haft med påhængsmotorer til joller at gøre, så vil nærværende introduktionsbog være en rimelig god pædagogisk vejleder. I en slags tegneseriefilm og boblesprog prøver den at lå den ukyndige bruger til at forstå motorens mekanik og dens rigtige og forkerte behandling inden start, i brug, efter brug og dens vedligeholdelse.

Som så mange andre direkte oversatte introduktionsbøger lider denne tegneserie af grønlandsksproglige svagheder, der dog ikke skæmmes bogens ærlige hensigt om, at påhængsmotorens ordentlige behandling også kan redde liv i tilfælde af uforudsete hændelser. Men det er nok ikke altid nemt, ihvertfald i grønlandsk afstandssammenhæng, at gå til den nærmeste forhandler, hvis motoren ikke længere afkøler sig.

Introduktionsbogen er skrevet med gammel retskrivning.